

平成22年9月6日  
株式会社 協成

弊社キーロンSGP-VB製品の品質上の不備について

この度、下記弊社製品につきまして、原管のメッキ付着量が不足しているものがあるとの報告が原管供給メーカーである新日本製鐵株式会社よりありました。

弊社としましては今回の事態を踏まえ、本年8月30日より対象製品の出荷を停止すると共に、お客様に出荷した製品につきましても出荷停止をお願いしております。

対象製品はSGP-VB(15A~100A)のみであり、他の弊社製造の塩化ビニルライニング製品につきましては一切問題ございません。

お客様や関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。既にお客様に対しましては、ご説明を申し上げ始めているところであり、引き続き誠意をもって万全の対応を行う所存でございます。

ご不明な点につきましては調査のうえ状況に応じて続報にてご報告申し上げます。

記

(対象製品) 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VB(キーロンLP-VB)  
サイズ15A~100A。

125A、150Aは原管製造場所が異なり規定のメッキが付着しており対象外です。

以上

お問い合わせ先	営業本部 業務企画室	06-6583-6341
		03-3634-5171
	生産本部 生産管理部	06-6583-6197